

車両チェックシート

管理番号 : 0938090

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成27年03月	ABF-TRY230	幌付き平ボディ	TRY230-0123390
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
92,217km		M/T 5速	バキューム	長：3,115 mm 幅：1,605 mm 高：2,460 mm 門高：2,300 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ガソリン
Addblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	○	右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内 傷・汚れあり エンジンキー3本 (メインキー2本) キーレスリモコン1個
記録簿	無 ()

タイヤ残量

単位: mm



3	3		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア		0	1

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—
素材: スチール		備考: タイヤサイズ: F=175/75R15・R=145/80R13 タイヤパターン: ノーマル	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	メーカー完成車		平成27年
【備考】 煽り3方開※煽り高3 7 5 mm ロープフック: サイド7対／リヤ2ヶ所 左右スライドカーテン			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	普通



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	