

車両チェックシート

管理番号 : 0938091

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年03月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7059201	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
410,066km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドルングストップ付。インパネポケット欠品。センターコンソールボックス蓋割れ。ルーフボックス蓋不良。 エンジンキー1本（メイン、キーレス付）。ボデーキー1本。
記録簿	有（R7/3～R8/5）

タイヤ残量

単位 : mm			
12	12		
—	—		
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア		7	—



タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材 : アルミ		備考 :	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DP222」	平成26年
【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ水切り曲がり。			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)	中型



【外装】										【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ				