

車両チェックシート

管理番号: 0938092

| 車 両 情 報   |             |          |            |      |               |           |           |
|-----------|-------------|----------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
| 車名        |             | 初年度登録    | 型式         | 形状   | 車台番号          |           |           |
| 三菱ふそう     |             | 平成25年04月 | QKG-FS54VZ | アルミ平 | FS54VZ-530658 |           |           |
| 走行        | 馬力          |          | シフト        |      | ブレーキ          | ボディ内寸     |           |
| 722,273km | 380PS／279KW |          | M/T 7速     |      | エアー           | 長：9,600mm | 幅：2,380mm |
|           |             |          |            |      |               | 高：580mm   | 門高：mm     |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    ／:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン   |    |       | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                       |
|--------|----|-------|----------|----|------|--------|----|-----------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| 異音     | ◎  |       | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 破れ、へたり、タバコ<br>穴、擦れ、汚れ |
| オイル混入  | ◎  |       | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D                 |
| オイル漏れ  | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ○  | サイド:右不灯               |
| 水混入    | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |      | テールランプ | ◎  |                       |
| 水漏れ    | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                       |
| 燃料漏れ   | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |      | ミラー    | ○  | 鏡面劣化<br>アンダーミラー       |
| 排気     | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |      | 雨漏り    | ◎  |                       |
| マフラー   | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |      | 走行関係   |    |                       |
| ターボ    | ◎  |       | バックカメラ   | ／  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| 冷却水吹返  | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |                       |
| 燃料の種別  | -  | ディーゼル | ETC      | ／  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス                |
| Adblue | ◎  |       | タコグラフ    | ◎  | アナログ | パワステ   | ◎  |                       |
| ミッション  |    |       | 上物仕様     |    |      | ハンドル   | ○  | 擦れ                    |
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L     |
| ギア鳴き   | ◎  |       | 床材質      | ／  | 木材   | デフ     |    |                       |
| ギア抜け   | ◎  |       |          |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態                    |
| クラッチ   | ◎  |       |          |    |      | 異音     | ◎  |                       |
| 異音     | ◎  |       |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                       |
| オイル漏れ  | ◎  |       |          |    |      | デフロック  | ◎  |                       |
| リターダ   | ／  |       |          |    |      |        |    |                       |
| PTO    | ／  |       |          |    |      |        |    |                       |

|      |                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ、汚れ。キャブ上シートデッキ付。エアー漏れあり。フロントバンパー曲がり。インパネポケット欠品。キャブ内蛍光灯ユニット欠品。右ドア灰皿欠品。キャブ右前補修塗装あり。右コーナパネル割れ補修あり。冷却水タンクキャップ欠品。右側工具箱2ケ、ロック不良。<br>エンジンキー1本。尿素タンクキー2本。 |
| 記録簿  | 有（H30/5～R8/3）                                                                                                                                           |

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |                          |             |  |
|--------|---|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|
| 単位: mm |   |   |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5              |             |  |
|        | 4 | 3 |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5              |             |  |
|        | 4 | 3 |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5              | 265/70R19.5 |  |
| 3      | 3 | 3 | 3 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5              | 265/70R19.5 |  |
| 3      | 3 | 2 | 2 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5              | 265/70R19.5 |  |
| スペア    |   |   |   | スペア         | 265/70R19.5              | —           |  |
|        |   |   |   | 素材: スチール    | 備考: スタッドレス。スペア以外全部再生タイヤ。 |             |  |

| 上物仕様                                                 |        |           |          |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 上物名                                                  | メーカー   | 型式「製造番号」  | 年式       |
| アルミ平                                                 | 名古屋ボデー | 「13-0062」 | 平成25年03月 |
| 【備考】引き出しフック14対。スタンション穴21ヶ。作業灯2ヶ。床板割れ、穴あきあり。ボデー看板跡あり。 |        |           |          |
| 【備考】                                                 |        |           |          |
| 【備考】                                                 |        |           |          |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 | 大型     |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |  |  |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|--|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |  |