

車両チェックシート

管理番号:0938096

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和8年06月	2KG-FK65F	冷凍バン	FK65F-622905	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
553km	220PS／162KW	M/T 6速	エア－	長：6,330 mm 高：2,220 mm	幅：2,280 mm 門高：2,150 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ、キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キーレスリモコン×1個、エンジンキー2本、燃料タンクキー2本。ボデーキー4本、アドブルーキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
				—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	MA260147 「260147」	令和8年05月
【備考】左側観音式サイドドア。LED庫内灯3列。結露防止シート。ラッシングレール2段。パレティナガイド。エアリブ。キーストン。水抜き穴前後4ヶ所。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。右側樹脂工具箱。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50J-2L2 「6A2200021BL」	令和8年
【備考】-30度設定。1時間運転23.9℃→0.1℃確認(外気温25度)。積算運転時間:3時間。スタンバイ運転時間:0時間。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2603090520」	令和8年03月
【備考】最大昇降質量:1000kg。全長1550mm。全幅2340mm。有効幅2210mm。キャストーストッパー迄1400mm。ラジコン。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	