

車両チェックシート

管理番号:0938097

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	令和3年08月	2PG-CG5CA	冷凍バン	JNCMB02G1MU062117	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
444,902km	390PS／287KW	M/T 7速	エアー	長：9,420 mm 高：2,460 mm	幅：2,280 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	右ミラー社外品（電動ミラー・ヒーターなし）
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	○	リヤエアサスリモコン車高中立ボタン欠品、押しづらい。
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール300L 300L 凹みあり
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。オートクルーズ付。左ドア灰皿割れ。エアー漏れあり。 エンジンキー3本。キーレスリモコン1個。ボデーキー2本（固着使用不可）。燃料タンクキー2本。
記録簿	有（R4/1～R8/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	0	0		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	2		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
6	6	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
0	0	0	0				
スペア	0	—		スペア	245/70R19.5	—	
素材 : アルミ				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V008H64」	令和3年
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。庫内凹みあり。床凹みあり。ボデー左側面凹み穴あきあり。右リヤターミナルゴム欠品。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN 「197900544BL」	令和3年
【備考】外気温27℃ -35℃設定 +28.0℃ → -3.0℃ 1h 確認。稼動時間5050 h。エバ内寸高さ2260mm。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	