

車両チェックシート

管理番号 : 0938098

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年07月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-620221
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
933km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,260 mm 幅：2,400 mm 高：2,420 mm 門高：2,330 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウインカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー付き。ヒーター付き。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー2本。

記録簿

無 ()

タイヤ残量

単位: mm



	13	13	
	—	—	
13	13	13	13
—	—	—	—
スペア		13	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: アルミ 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W178L81-01」	令和7年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。LED庫内灯4ケ。左側ステンレス工具箱。ウイング操作スイッチ前後に有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】