

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-16817
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
681,561km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,410 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				シートカバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	左テールレンズヒビ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	○	左右アームガタ、ウォッシャースイッチ破損(ウォッシャー液出ない)
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				左ミラーキャップ欠損、右ミラーブラケット錆
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎		リアエアサス	◎	
ギア抜け	◎		エアサス	◎		パワステ	◎	
クラッチ	◎		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ、エグレ
異音	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L			
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
デフ			点検項目			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							



特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、室内汚れ、キャブ内ベッド床板欠損、右キャブマウントブッシュグリス漏れ、サイドマーカー不灯箇所有り

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—	225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：左右Fタイヤ段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8J 「4KZ6050-50」	平成27年1月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、セイコーラック、庫内キズ汚れ有り、左右工具箱(左ステンレス)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき