

| 車 両 情 報 |             |             |       |                |                 |          |
|---------|-------------|-------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号           |                 |          |
| 日野      | 令和 6年3月     | 2KG-XZU700M | 塵芥車   | XZU700-0015138 |                 |          |
| 走行      | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸          |                 |          |
| 547km   | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長：<br>高：       | mm 幅：<br>mm 門高： | mm<br>mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | /  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ◎  | 標準  |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 鉄板  |

| キャビン   |    |     |
|--------|----|-----|
| 点検項目   | 結果 | 状態  |
| シート    | ◎  |     |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |





| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

|               |
|---------------|
| 特記事項 エンジンキー3本 |
| 記録簿 無()       |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 9       | 9 |   |   | 215/85R16 | 215/85R16 |           |           |
| —       | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 9       | 9 | 9 | 9 | 215/85R16 | 215/85R16 | 215/85R16 | 215/85R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   | 9 | — | スベア       |           | 215/85R16 | —         |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                                   |       |                             |         |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| 上物名                                                    | メーカー  | 型式「製造番号」                    | 年式      |
| 塵芥車                                                    | 新明和工業 | GTO63-5634<br>「H2401477418」 | 令和 6年1月 |
| 【備考】プレス式、押し出し排出式、スイッチ、6.0立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.420m、汚水タンク |       |                             |         |
|                                                        |       |                             |         |
| 【備考】                                                   |       |                             |         |
|                                                        |       |                             |         |
| 【備考】                                                   |       |                             |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】     |           | 【ボデー内】 |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|--------|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |