

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年3月	2KG-XZU700M	塵芥車	XZU700-0015135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
562km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 エンジンキー3本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			215/85R16	215/85R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			9	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GTO63-5634 「H2401477409」	令和 6年1月
【備考】プレス式、押し出し排出式、連続スイッチ、6.0立米、積載荷重中心位置荷箱前端より1.420m、汚水タンク			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ