

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成24年4月		アルミウィング	TH28H7N2-80231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長:12,640 mm 幅:2,370 mm 高:2,320 mm 門高:2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	○	作動未確認
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材、鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 エア漏れ有。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

スペア





—

—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	北海道車体	12 1 128	
【備考】引き出しフック12対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。センターポール1本。ウイングスイッチ前後2対。 アウトリガー鏑。前立て下部左右腐食穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------