

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年6月	KQG-CYM77A	土砂禁ダンブ	CYM77A-7000272	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
966.378km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 7,600 mm 高: 750 mm	幅: 2,200 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）、	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		オイルパン、フロントケースオイル漏れ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	△	ヒーターコア無し、ホース直結	坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本、燃料タンクキー1本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	1	1	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
1	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—	スペア		—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁タンブ	極東開発工業	DD12-671G 「13U010202F」	平成25年6月
【備考】 船底型、電動天蓋（右開き）、前方梯子、密閉型、スコップ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------