

| 車 両 情 報   |             |               |      |                                                 |
|-----------|-------------|---------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状   | 車台番号                                            |
| UDトラック    | 平成30年11月    | 2PG-CD5CA     | 冷凍バン | JNCMB02C2JU036019-A                             |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 582.678km | 390PS/287KW | A/T エスコット 12速 | エア-  | 長:9,360 mm 幅:2,270 mm<br>高:2,280 mm 門高:2,110 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係      |    |                |
|-----------|----|----------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| エアコン      | ◎  |                |
| スターター     | ◎  |                |
| オルタネーター   | ◎  |                |
| P/W (運転席) | ◎  |                |
| P/W (助手席) | ◎  |                |
| 坂道発進装置    | ◎  |                |
| 異常ランプ     | ◎  |                |
| オーディオ     | ◎  |                |
| バックカメラ    | ◎  | カラー            |
| 電格ミラー     | ◎  |                |
| ETC       | ◎  | 2.0            |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ           |
| 上物仕様      |    |                |
| 点検項目      | 結果 | 状態             |
| 床材質       | /  | アルミ<br>I型キーストン |

| キャビン   |    |       |
|--------|----|-------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎  | LED   |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

| 走行関係  |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                |
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 300L |





| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。  
エンジンキー1本（スペアー無）、ボデーキー2本、尿素タンクキー2本、ドアキー1本、キーレスリモコン1ケ（使用不可）。  
記録簿 有（R6/5）

| タイヤ残量   |    |    |   | タイヤサイズ          |              |              |              |
|---------|----|----|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |    |    |   |                 |              |              |              |
|         | 11 | 12 |   |                 | 295/80R22.5  | 295/80R22.5  |              |
|         | —  | —  |   |                 | —            | —            |              |
| 7       | 9  | 9  | 8 | 11R22.5 14PR    | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 6       | 6  | 8  | 6 | 11R22.5 14PR    | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| スベア     |    |    |   | スベア             |              |              |              |
|         |    | 13 | — |                 | 295/80R22.5  |              | —            |
| 素材：スチール |    |    |   | 備考：フロント・リヤサイズ違い |              |              |              |

| 上物仕様                                                                                               |        |                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| 上物名                                                                                                | メーカー   | 型式「製造番号」                      | 年式    |
| 冷凍パン                                                                                               | アルナ矢野  | LA180428                      | 平成30年 |
| <p>【備考】断熱リヤ75mm・サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前1ヶ・後2ヶ。<br/>左片開式平度ドア。左前車高灯レンズ割れ。</p> |        |                               |       |
| 冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）                                                                                  | サーモキング | UT-1200<br>「GLW1154569」       | 平成30年 |
| <p>【備考】-29℃設定 +22℃ → -4.2℃ 確認（1hで）。稼働時間9902h。</p>                                                  |        |                               |       |
| 格納ゲート                                                                                              | 極東開発工業 | CG1003E-B3MA2<br>「18T070401N」 | 平成30年 |
| <p>【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1265mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン欠品。<br/>プラットホーム裏面曲り有。</p>         |        |                               |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|