

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	TPG-FBA50	冷凍パン	FBA50-571077
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
293.827km	150PS/110KW	A/T デュオニク 6速	パキウム	長:3,050 mm 幅:1,680 mm 高:1,760 mm 門高:1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	オイルホースにじみ
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 70L、前側タンクバンド先端曲がり(漏れ無し)

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ポデーキー1本、右Rショックにじみ、左ドア灰皿欠損
記録簿 有 (R2/1～R6/4)

タイヤ残量





単位: mm

5	5		
—	—		
6	3	3	3
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	ジャパンコールド	「JC-180614-5」	令和 1年2月
【備考】ラッシングレール1段、庫内灯1ケ、エアリブ、スノコ床、R扉90度ストッパー、スライド式左サイドドア、水抜き穴前側2ケ、断熱厚 みリヤ75mmサイド75mm、ステンレスリヤフェンダー、庫内汚れあり			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30A-L2 「945200004BL」	令和 1年
【備考】-30度設定(30分間運転29. 1℃→9.1℃)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------