

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年9月	TKG-NKR85AR	クレーン付平	NKR85-7040044
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
138,222km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,720 mm 幅: 1,800 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース ミッション継ぎ目付近 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャンピ		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き。
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カパークス

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、エンジンキー1本

記録簿 有 (H27/9~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	6		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
6	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		205/85R16		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	完成車	「00317110」	
【備考】3方開、ロープ穴3対、ロープフック8対、リヤロープフック3ヶ、床面錆、前立て内張り錆有。			
クレーン	タダノ	TM-ZE264HR 「LA2424」	平成26年8月
【備考】4段ブーム、2.63t吊り、標準アウトリガー、フックイン、敷板1対、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------