

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年6月	TKG-MK38L	ダンプ	JNCLSC0A9GU008693
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
116.993km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長:3,100 mm 幅:1,980 mm 高:320 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ドレインボルトしみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量弱い。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	○	ハロゲン 左側傷
ウィンカー	○	左前擦れ。
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本、突入防止装置左右カバー欠、左テールレンズ割れ。

記録簿 有 (H30/6~R3/6、R5/6、R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	10	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	13	—			225/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF4-17SY 「S70419457」	平成28年
【備考】Lゲートダンプ、コボレーン。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------