

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TPG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7056462
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,540km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキ्यूム	長:3,110 mm 幅:1,620 mm 高:370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
真席ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	ワイパーゴム切れ
ミラー	△	割れ アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L





点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。ルーフキズへこみ有り。 エンジンキー１本（内キーレス付１本）スペアーなし 燃料タンクキー１本。
記録簿	有（H29/5～R5/2、R7/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5		3		195/75R15		195/75R15
	—		—		—		—
5	4	6	4	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—			195/75R15	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	完成品		
【備考】床板前方腐食割れ穴あき有。前立て板腐食歪みあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ