

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	TKG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0008623
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37.491km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長：3,500 mm 幅：1,780 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー1本。

記録簿 有 (H28/11~R7/5)

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位：mm								
	8		8		205/85R16		205/85R16	
	—		—		—		—	
8	8	7	8		205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—		—	—	—	—
スベア					スベア			
		8	—			195/85R16		—
素材：スチール					備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トーヨーボディ	「16521322」	平成28年
【備考】アオリローブ穴3対。マルカンフック2対。床2重張り段差有。左右サイドバンパー曲がり。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE263MH 「LA7218」	平成28年7月
【備考】2.63 t。フックイン。ブーム3段。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------