

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年10月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-134787	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
107,000km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カパー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、コンソール欠品穴、サイドマーカーレンズ欠損有り

記録簿 有 (R6/1~R7/6)

タイヤ残量




単位: mm

	9	10	
	—	—	
6	7	6	4
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：F左右段減り	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W032K20」	令和 5年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2307008933」	令和 5年7月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2440mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------