

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
フルハーフ	令和 3年11月		コンテナ車	DFPDG241A-75029		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長: 9,490 mm	幅: 2,490 mm	
				高: mm	門高: mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W(運転席)	/	
P/W(助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (R6/9~R7/5)

タイヤ残量

単位: mm





14	15	15	14
15	15	15	14
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール 備考：スベアーキャリア欠品

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナセミトレーラ	日本フルハーフ	DFPDG241A 「P1A7109」	令和 3年7月
【備考】JRコンテナ3本・31ftコンテナ1本・30ftコンテナ1本積み。段付きコンテナ兼用シャシ。ツイストロック4対。 手動式アウトリガー。上面寸法：長さ2570mm・幅2490mm。床面地上高（後方）：約1000mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ