

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年9月	TPG-FEB80	クレーン付平	FEB80-570914
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
174,550km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキ्यूム	長：4,380 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー破れ、左ミ ラー及びアンダーミラ ーキャップ欠損

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、天張り汚れ

記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	6	6	
	—	—	
5	5	5	4
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール 備考：F左段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造		平成30年
【備考】コーション無し、ロープフック左右10対前2後ろ4、セイコーラック、前立て右側バスケット、荷台キズ汚れ有り、右側樹脂工具箱			
クレーン/クレーン	ユニック	URG293 「G401133」	平成30年8月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、3段ブーム、フックイン、敷板1対、ワイドアウトリガー、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------