

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年4月	KQG-CYZ77BM	ダンプ	CYZ77BM-7000496
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
468,399km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,850 mm 幅: 2,200 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルストップ付。エア漏れ有。右ドアヒンジ曲り(ピラーと干渉有)。フロントバンパー凹み・傷。エンジンキー1本(スペア無)。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	7			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
3	5	4	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	2	2	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	6	—		スペア	11R22.5 14PR		—

素材: スチール 備考: スペアプライス違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ/レゲータダンプ	新明和工業	DRF12-02S0 「F8034603387」	平成29年
【備考】電動コボレーン。作業灯2ヶ。ダンプフレーム錆中。サイドバンパー曲り。マーカー腐食不灯・レンズ欠品有。リヤフェンダー傷・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ