

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FV60VZ	土砂禁ダンプ	FV60VZ-510177
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
550,561km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,000 mm 幅: 2,250 mm 高: 2,100 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	カバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース ノズルシール滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ラジエター	P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目		
マフラー	◎		オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎		異音					
オイル漏れ	◎		オイル漏れ					
リターダ	/		デフロック					

特記事項 エンジンキー1本。鳥居上部荷物乗せ、右側エキスバンド道具入れ、スチール製工具箱。
記録簿 有 (R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	9			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
7	7	7	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	3	3	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア	—	—		スベア	—	—	—
素材: スチール				備考: スベア欠。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD14-78 「15U030055N」	平成27年
【備考】ロング、深ダンプ、リア片開き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ