

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年5月	2KG-EXD52CE	トラクタ	EXD52CE-7000116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
306.139km	420PS/309KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 370L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー1本、コンソール欠品穴、スペアタイヤ欠、右後輪内スタッドレス、左右前輪段減り





記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
9	8		
—	—		
13	12	5	8
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材: アルミ		備考: 特記事項に記載、スペアタイヤ欠	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシヤ	HP-1300C 「13057753 25」	平成30年
【備考】 第5輪荷重:11300、キャパシティ:13000kg、ダンプ用PTO付き、ダンプ作動用ラジコン2ヶ、作業灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ