

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リタダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 無()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

6	6	5	6
7	7	9	7
9	9	8	8
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
—	—	—	—
スペア	—	—	—
素材：スチール	備考：スペアタイヤ欠、縦輪再生タイヤ		



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------