

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年3月	2KG-EXD52CE	トラクタ	EXD52CE-7000083
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
281,932km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き、カバー汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	アルミ 370L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルーキー欠損(開状態)、コンソール欠品穴
記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	8	7	7	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：スペア欠、後輪再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「12472683 25」	平成29年
【備考】 第5輪荷重:11100kg、キャパシティ:13000kg、ダンプ用PTO付き、ダンプ作動用ラジコン2ヶ、作業灯3ヶ、左側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ