

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年6月	2RG-FBAV0	アルミ平	FBAV0-601415
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
39,477km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,110 mm 幅:1,610 mm 高:600 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スマートキー2ケ、ドアキー2本、キャブルーフ傷有り

記錄簿 有 (R7/3、R7/5)

タイヤ残量

単位: mm





	6	6	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>205/75R16</u>	<u>205/75R16</u>	
	—	—	
<u>205/75R16</u>	<u>205/75R16</u>	<u>205/75R16</u>	<u>205/75R16</u>
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール 備考：スペアタイヤ側面キズ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「8143A30」	令和 6年
【備考】ローブック左右6対後ろ2ヶ、荷台キズ汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------