

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年6月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7007339
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
111,534km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,080 mm 幅：2,180 mm 高：490 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	/	
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/					点検項目		
						結果	状態	
						異音	◎	
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 エンジンキー1本
左折時巻き込み防止カメラ付き
リヤバンパー車検不適合

記録簿 有（R5/6 R7/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
4	5	5	6	11R22.5 16PR	295/80R22.5	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
4	4	4	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スペアタイヤ無し、キャリア有り		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「21U100079F」	令和 3年10月
【備考】電動コボレーン、自重計、船底型、前壁梯子、スコップ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】