

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年3月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7007046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122,415km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：5,080 mm 幅：2,180 mm 高：490 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	エンジンキー1本
記録簿	有 (R6/5 R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	5		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
	—	—		—	—		
1	5	5	2	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
3	3	2	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スベア				—			
				素材：スチール 備考：スベアタイヤ無し・キャリア有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「21U100075F」	令和 3年10月
【備考】電動コボレーン、自重計、船底型、前壁左右梯子、スコップ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ