Bd: R07. 10/14						: 1037041			
車両情報									
車往	名	初年度登録	型式	形状		車台番号			
8	野	令和 5年10月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FC	D2AB-134760			
走行	Ī	馬力	シフト	ブレーキ		ボディ内寸			
77,919	9km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,260 高: 2,420	mm 幅:2,400 mm mm 門高:2,330 mm			
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
7	エンジン	·)	▼電装隊	引係	F	キャビン			
点検項目	結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目	結果			
異音	0		エアコン ◎		シート	0			
オイル混入	©		スターター ◎		ヘッドライト	⊚ LED			
オイル漏れ	©		オルタネーター ◎		ウィンカー	〇 後:右割れ			
水混入	0		P/W(運転席) ◎		ワイパー	〇 ワイパーゴム切れ			
水漏れ	0		P/W(助手席) ◎		ミラー	© .			
燃料漏れ	0		坂道発進装置 ◎						
排気	0		異常ランプ ◎		•	走行関係			
マフラー	0		オーディオ 🔘		点検項目	結果			
ターボ	©	•••••	バックカメラ ©		リーフサス	0			
冷却水吹返	©	•••••	電格ミラー ◎		エアサス	◎ リヤエアサス			
	ミッシ	= \ /	ETC ⊚	2.0	パワステ	© .			
点検項目	結果	ョン 状態	タコグラフ ◎	アナログ	ハンドル	© :			
	\Rightarrow	八忠	▶ 上物位	•		。 スチール			
ギア鳴き	©		点検項目・結果		燃料タンク	© 200L			
ギア抜け	0				F	デフ			
クラッチ	0		床材質	木材	点検項目	結果			
異音	©				異音	0			
オイル漏れ	◎ :					© :			
リターダ	<u>:/.:</u>								
					デフロック				
特記事項エ	ンジンキ	-2本、上物キ-2本。 し	Jアリフレクター左右無し。	>					
記録簿 無()									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
		単位:mm							
9	9 [9	9		225/80R17.5	225/80R17.5	<u> </u>			
_		<u></u>]		_	_				
			005/005/	005/005/75	005 (005 := =	-			
9 9	y Ľ	3 6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5			
	-] [-								
スペア					225/92017.5				
7/17	[1	4 —		ペア	225/80R17.5	<u> </u>			

素材:スチール 備考:右後イン側摩耗。

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
アルミウイング	トランテックス	「W034K01」	令和 5年					
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3列、引き出しフック5対、右後側スチール製工具箱。								
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S2300724842」	令和 5年					
【備考】PG寸法:全長1550mm、全幅2440mm、キャスターストッパー迄1400mm、有効幅2400mm。最大荷重1000kg。ラジコン、庫内リモコン付。								
[備考]								


外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)					

外装 キズ

| <u>|</u>

うき

曲がり



庫内 キズ へこみ

割れ

床汚れ