

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年9月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-611015-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
85,020km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長:6,240 mm 高:2,400 mm	幅:2,400 mm 門高:2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	カバー曲り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目		電装関係	結果	状態
エアコン		◎		
スターター		◎		
オルタネーター		◎		
P/W (運転席)		◎		
P/W (助手席)		◎		
坂道発進装置		◎		
異常ランプ		◎		
オーディオ		◎		
バックカメラ		◎		
電格ミラー		◎		
ETC		/		
タコグラフ		◎	アナログ	
点検項目		上物仕様	結果	状態
床材質		/	木材	

点検項目		結果	状態
シート		○	擦れ、汚れ
ヘッドライト		◎	HID
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		◎	リヤエアサス
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 200L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		／	

特記事項 キャブ内キス・汚れ。フロント左コーナーパネル・ライトベゼル割れ。左ドアパネル凹み。
エンジンキー1本（スペア無）。

記錄簿 有 (R6/4、R6/9)

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

	1	5	
	—	—	
5	5	5	4
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール	備考：スベアキャリア無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5314」	令和 4年
【備考】 引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3。左ウイングコルゲートパネル凹み穴あき補修有。床板削れ。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2204003735」	令和 4年
【備考】 PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1290mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。床歩み板付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------