

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年9月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-611044-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
94,024km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,230 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。フロントカーテンレール外れ、曲がり、欠品有。
エンジンキー1本（スペア無し）

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm




1	4		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—

スペア		—	—
素材：スチール 備考：スベアークリア無し。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「22-9C5309」	令和 4年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。ウイング左前キャスティング付近修復有・防雪板曲がり。観音扉内凹み有。 リヤ水切り曲がり。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2204003736」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2180mm・有効長1290mm・有効幅2110mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付。床歩み板付（曲がり有）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------