
Bd:R07.10/15 単四日 車両チェックシート 管理番号:1037047							
車両情報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-119343			
走行	馬力	シフト ブレーキ		ボ	ディ内寸		
746,313km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速	エアー	長:6,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,420 mm 門高:2,330 mm			
○:良好 ○:通:	常走行問題なし Δ:	要修理 /:装備無	乗し ※あくまでも	当社判断基準によるもの	です		
▼ エンジ	ン	電装牌	係	F = + +	=		
点検項目 結果	状態	点検項目 結果	状態	点検項目 結果	<b>状態</b>		
<ul><li>異音</li><li>プイル混入</li><li>◎</li></ul>		エアコン ◎ スターター ◎		シート 〇	破れ 、 へたり 、 タバコ穴 、 擦れ 、		
オイル漏れ ◎		オルタネーター ◎		^ w ドライト	汚れ		
水混入   ◎		P/W(運転席) ◎		ヘッドライト ◎ ウィンカー ◎	LED		
水漏れ ◎		P/W(助手席) ◎		ワイパー ⊚	. <b>.</b>		
燃料漏れ ◎		坂道発進装置 ◎		ミラー ◎	· <b></b>		
排気 ◎		異常ランプ ◎	1 1 2/1		•		
マフラー ◎			ナビ付き	走行!	_		
ターボ ◎ 冷却水吹返 ◎			カラー	点検項目 結果	状態 状態		
			20	リーフサス ◎			
ミッシ			2.0	エアサス ◎	リヤエアサス		
点検項目 結果	状態			パワステ ◎	:		
ギア鳴き ◎		上物仕		ハンドル ◎			
ギア抜け ◎		点検項目に結果	状態	燃料タンク ◎	スチール		
クラッチ /		床材質     /	木材	·····i	200L		
異音 ◎				デフ・・・・・			
オイル漏れ ◎				点検項目 結果	状態 状態		
リターダ /				異音 ◎	:		
				オイル漏れ ◎	:		
				デフロック   /	: . <b>.</b>		
特記事項 キャブ内キ	-ズ·汚れ。インパネポケ <sup>∘</sup> -−2本・ボデーキー1本	ット欠品。フロントバンパ	一割れ・傷有。				
記録簿無()	- 24 17 7 14	(凹省の河域内が引)。					
▼ タイヤ系		<u>r</u>	タイヤサ	トイズ			
	<u>単位:mm</u>		005/000475	005/000475			
7	6		225/80R17.5	225/80R17.5			
	_						
5 5	4 5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
	<u></u>			<del></del>			
スペア	13 —	スペ	ア	225/80R17.5 —			


備考:


素材:スチール

上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
アルミウイング	トランテックス	「W043G43-02」	令和 2年				
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方スタンション穴2ケ。スタンション2本。 内張・床汚れ、削れ有。観音扉ロックバーがた有。門口錆。							
【備考】							
【備考】							

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	有確認済		飛石有(リペア 不可)			









【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床汚れ