

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年10月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-605082	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
459,080km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 幅:2,410 mm 高:2,320 mm 門高:2,210 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	左サイドアンダーミラ 一取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。右ドアヒンジ曲がり。
電動キャブチルト。カーテンレール外れ。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個（作動不良）、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、ドアキー1本。
記録簿 有（R2/4～R7/7）

タイヤ残量

単位：m





	6	5	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「999C2214」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。床板汚れあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ