

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年8月	TKG-FK61F	ダンプ	FK61F-595143	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
176,682km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：3,390 mm 高：290 mm	幅：2,000 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎			○	ビニールカバー付き、 カバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	メッキカバー付き、左 カバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎	溶接補修有り	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	エアサス	/	
ギア抜け	◎					パワステ	◎	
クラッチ	◎					ハンドル	○	擦れ
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	/							
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、車検不適合R/バンパー、左右ドアガラス擦れ

記録簿 有 (H30/11～R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	5	3	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
素材：スチール				備考：F段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自工	DD04-35 「FK1704-201」	平成29年
【備考】 電動コボレーン、ロープフック左右6対、前立てシート載せ、前立てスコップ掛け、作業灯2ヶ、荷台キズ汚れ、左側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】