

| 車 両 情 報   |             |               |       |                          |                           |
|-----------|-------------|---------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式            | 形状    | 車台番号                     |                           |
| 三菱ふそう     | 平成26年8月     | TKG-FEB50     | ドライバン | FEB50-531862             |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 323,668km | 150PS/110KW | A/T デュオニック 6速 | エア-   | 長:4,620 mm<br>高:2,130 mm | 幅:2,080 mm<br>門高:2,070 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            | 電装関係      |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|------------|-----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目      | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |            | エアコン      | ◎  |     | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター     | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | H I D        |
| オイル漏れ | ◎  |            | オルタネーター   | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |            | P/W (運転席) | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W (助手席) | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置    | /  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ     | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |            | オーディオ     | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ    | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー     | ◎  |     | エアサス   | /  |              |
|       |    |            | ETC       | ◎  | 標準  | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |            | タコグラフ     | /  |     | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
| ミッション |    |            | 上物仕様      |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目      | 結果 | 状態  | デフ     |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質       | /  | 木材  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア抜け  | ◎  |            |           |    |     | 異音     | ◎  |              |
| クラッチ  | /  |            |           |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |            |           |    |     | デフロック  | /  |              |
| オイル漏れ | ○  | 車速センサー付近滲み |           |    |     |        |    |              |
| リターダ  | /  |            |           |    |     |        |    |              |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。  
エンジンキー2本・キーレスリモコン1ケ・ボデーキー3本。

記録簿 有 (H27/10~R7/7)

| タイヤ残量   |    |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |    |   |   |           |           |           |           |
| 11      | 11 |   |   | 205/75R16 | 205/75R16 |           |           |
| —       | —  |   |   | —         | —         |           |           |
| 6       | 6  | 6 | 6 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —       | —  | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア     |    | 6 | — | スペア       |           | 205/75R16 | —         |
| 素材：スチール |    |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                                                                  |       |                            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| 上物名                                                                                   | メーカー  | 型式「製造番号」                   | 年式      |
| ドライバン                                                                                 | パプコ   | 「476G4372」                 | 平成26年7月 |
| <p>【備考】ジョロダーレール4列。ラッシングレール前左右3列。庫内灯3ヶ。ベンチレーター前後2対。左スライド式サイド扉。ジョロダー2本付。</p>            |       |                            |         |
| パワーゲート／格納ゲート                                                                          | 新明和工業 | RAK10-6484N<br>「S80808520」 | 平成29年   |
| <p>【備考】＊年式違い。PG寸法：全長1300mm・全幅1980mm・有効長1095mm・有効幅1910mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。</p> |       |                            |         |
|                                                                                       |       |                            |         |
| <p>【備考】</p>                                                                           |       |                            |         |

| 外装状態     |        |         |             |
|----------|--------|---------|-------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石          |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 不可) |

Figure 1 illustrates examples of vehicle body parts and their corresponding labels. The left side shows a front view of a car with a label '外装キズ' (Exterior Damage) on the bumper. The right side shows a side view of a truck with labels '外装へこみ' (Exterior Dents) on the cab and '外装キズ' (Exterior Damage) on the wheel well and rear bumper. A label '曲がり' (Bent) is also present on the rear bumper area.

【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|