

| 車 両 情 報   |             |                  |         |              |                                                     |
|-----------|-------------|------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式               | 形状      | 車台番号         |                                                     |
| 日野        | 平成24年7月     | KQG-FW1EXBG      | アルミウィング | FW1EXB-12993 |                                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト              |         | ブレーキ         | ボディ内寸                                               |
| 478,406km | 380PS/279KW | セミA/T プロシフト 1 2速 |         | エア-          | 長: 9,660 mm 幅: 2,400 mm<br>高: 2,630 mm 門高: 2,550 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                | 電装関係     |    |       | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----------------|----------|----|-------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |                | エアコン     | ◎  |       |        |    | 破れ、へたり、           |
| オイル混入 | ◎  |                | スターター    | ◎  |       | シート    | ○  | タバコ穴、擦れ、          |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー<br>滲み。 | オルタネーター  | ◎  |       |        |    | 汚れ                |
| 水混入   | ◎  |                | P/W（運転席） | ◎  |       | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| 水漏れ   | ◎  |                | P/W（助手席） | ◎  |       | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |                | 坂道発進装置   | ◎  |       | ワイパー   | ◎  |                   |
| 排気    | ◎  |                | 異常ランプ    | ○  | 水温計不良 | ミラー    | ○  | 左丸ミラーカバー欠。        |
| マフラー  | ◎  |                | オーディオ    | ◎  |       |        |    |                   |
| ターボ   | ◎  |                | バックカメラ   | ◎  | カラー   |        |    |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |                | 電格ミラー    | ◎  |       |        |    |                   |
| ミッション |    |                | 走行関係     |    |       |        |    |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ギア鳴き  | ◎  |                | ETC      | /  |       | リーフサス  | ◎  |                   |
| ギア抜け  | ◎  |                | タコグラフ    | ◎  | アナログ  | エアサス   | ◎  |                   |
| クラッチ  | ◎  |                |          |    |       | パワステ   | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |                |          |    |       | ハンドル   | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ○  | ケース<br>滲み。     |          |    |       | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| リターダ  | ◎  |                |          |    |       |        |    |                   |
| 上物仕様  |    |                | デフ       |    |       |        |    |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態             | 点検項目     | 結果 | 状態    |        |    |                   |
| 床材質   | /  | 木材             | 異音       | ◎  |       |        |    |                   |
|       |    |                | オイル漏れ    | ◎  |       |        |    |                   |
|       |    |                | デフロック    | ◎  |       |        |    |                   |





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー4本。

記録簿 有 (H29/1~R7/6)

| タイヤ残量 |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |    |   |   |             |             |             |             |
| 10    | 10 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 6     | 12 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 4     | 4  | 5 | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 8     | 7  | 4 | 3 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア   |    | 7 | — | スベア         |             | 245/70R19.5 | —           |

| 上物仕様                                                                        |         |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|
| 上物名                                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式    |
| アルミウイング                                                                     | トランテックス | HFWXG-LBABDE<br>「2KW7787-10」 | 平成24年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、引き出しフック9対、庫内灯6ヶ、スタンションポール2本、スタンション穴2ヶ、右後側FR<br>P工具箱。 |         |                              |       |
|                                                                             |         |                              |       |
| 【備考】                                                                        |         |                              |       |
|                                                                             |         |                              |       |
| 【備考】                                                                        |         |                              |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ポテ一内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|