

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年8月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7117349
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
117,013km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,350 mm 高：2,200 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目					
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／					点検項目					
						結果	状態				
						異音	◎				
						オイル漏れ	◎				
						デフロック	／				





特記事項 *R2、5月 66000km時トランスミッション（リビルト）交換済。（ディーラー確認・記録簿無）。
キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本（キーレス付）、ポデーキー3本（固着の為使用不可）。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				9	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「766F5865」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。内張割れ・穴あき有。床割れ・汚れ有。左前キャストینگ部補修有。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S80503313」	平成29年
【備考】 PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1285mm・有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ