

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	TPG-FEB80	ドライバン	FEB80-570043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,758km	150PS/110kW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長:4,490 mm 幅:2,075 mm 高:2,340 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン 点検項目 結果 状態

電裝關係

点検項目 結果 キャビン 状態

異音	○
オイル混入	○
オイル漏れ	○
水混入	○
水漏れ	○
燃料漏れ	○
排気	○
マフラー	○
ターボ	○
冷却水吹返	○

フーコン	◎	
フローター	◎	
フューラネーター	◎	
N（運転席）	◎	
N（助手席）	◎	
ナビゲーション装置	◎	
ナビランプ	◎	
ナビゲーションナビ	◎	ナビ付き
ナビゲーションカメラ	◎	カラー
ナビゲーションミラー	/	

走行関係	結果	状態
点検項目	結果	状態
フサス	◎	
サス	/	

▶ ミッション

標準

◎ 擦れ

ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	/
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダー	/

点検項目	上物仕様	状態
	結果	
材質	/ 木材	

料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態
音	◎	
イル漏れ	◎	

特記事項 ボディ天井穴あき銀テープ補修跡 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本

記録簿 有 (H31/1~R7/1)

▼ タイヤ残量

単位: mm





8	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—

スペア 10

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>
<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
スペア		<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ		(不明)
【備考】スライド式サイド扉 ラッピングレール2段 ベンチレーター前後1対 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対 ボディ天井穴あき銀テープ補修跡 ボディコーチョンプレートなし			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90402080」	平成30年4月
【備考】庫内リモコン キャスター・ストッパー 全長1170mm・全幅2140mm 有効長1135mm・有効幅2100mm 最大昇降荷重1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------