

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TPG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7056452
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,588km	150PS/110kW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長: 3,125 mm 幅: 1,615 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

■ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

■ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 キャブ天井 傷・凹み キャブバックパネル 傷・凹み キャブ内 傷・汚れ 有り 右テールランプレンズ割れ
エンジンキー2本(内、キーレスリモコン付1本)

記録簿 有 (R2/11~R7/4)

■ タイヤ残量

単位: mm			
6	6	—	—
—	—	—	—
3	2	3	3
—	—	—	—
スペア	8	—	—

素材: スチール

備考:

■ タイヤサイズ





195/75R15	195/75R15	—	—
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車	「1097181」	平成28年
【備考】 煙り3方開 ロープフック: サイド6対/リヤ2ヶ所 床板 割れ・歪み・浮き・ササクレ			

【備考】

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 换修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 庫内汚れ

【ボデー内】