

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FEA50	平ボディ	FEA50-553080
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
116,984km	150PS/110kW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ∕:装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

■ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

■ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブルフープ凹み。
エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。

記録簿 有 (R1/8~R7/3)

■ タイヤ残量

単位: mm			
6	6	—	—
—	—	—	—
6	6	6	6
—	—	—	—
スペア	9	—	—

■ タイヤサイズ

205/75R16	205/75R16	—	—
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材: スチール		備考:	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「5AE1 1773R 0211」	平成29年
【備考】アオリロープ穴4対。左右セイコーラック欠損。床腐食、割れ。			

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

【ボデー内】