日付: RO7. 10/21

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式		形状 車台番号			
三菱ふそう	令和 7年3月	2KG-FK65F	1.4	アルミウィング FK65F-620665		0665	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		
596km	220PS/162KW	M/T 6速	M/T 6速			: 2,410 mm 高 : 2,300 mm	


OOON	"	2201 0/ TOZI W	101/ 1 0	ÆE:	1		高: 2,405	mn	n 門高:2,300 mm
③:良好	〇:通	常走行問題なし Δ	:要修理 /	/:装備兒	無し ※あくま	でも当社料	判断基準によ	るもの	<u></u>
•	エンジ	ン	•	電装関	係	•		キャヒ	ニン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0		シ [・]	- ト	0	
オイル混入	0		スターター	0		^ \	ッドライト	0	LED
オイル漏れ	0		オルタネーター	0		ウ・	ィンカー	0	
k混入	0		P/W(運転席)	0		D.	イパー	0	
く漏れ	0		P/W(助手席)	0		₹:	ラー	0	
然料漏れ	0		坂道発進装置	0					
気	0		異常ランプ	0		7		走行队	•
?フラー	0		オーディオ	0			点検項目	結果	状態
7ーボ	0		バックカメラ	0	カラー	IJ.	ーフサス	0	
却水吹返	0		電格ミラー	0		エフ	アサス	0	リヤエアサス
•	ミッシ	ョン	ETC	/		/ ۲	フステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		八:	ンドル	0	
ドア鳴き	0		•	上物仕	-様	燃料	料タンク		スチール 200L
ギア抜け	0		点検項目	結果	状態	_ ::	•••••		
フラッチ	0		床材質	/	木材	<u> </u>	노+소·조 □	デフ	177.95
具音	0						点検項目	結果	状態
ナイル漏れ	0					異		0	
Jターダ	/						イル漏れ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
						デ	フロック	. /	

特記事項 右ドアパネルエッジ点傷 メインキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本 記録簿 無()

▼ タイヤ残量				タイヤサイズ				
	7	7	単位:mm		225/80R17.5	225/80R17.5		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
				<u> </u>			<u> </u>	
7	スペア	7	_	, ک	ペア	225/80R17.5		
				素材: スチール	備考:			

上物仕様									
上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式									
アルミウイング	パブコ	「24-9C2427」	令和 7年						
【備考】煽り2方開(セイコーラック1対(ラッシングレール2段)引出しフック5対									
【備考】	【備考】								
【備考】									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	無	無				



【ボデー内】

庫内へこみ

庫内 キズ

【外装】

外装 キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ