∃付:RO7. 10	0/21	A nn e	로마의 車両	チェック	ラシート	管理番号	: 10	37064
				車両情	報			
車名	3	初年度登録	型式		形状		車台	番号
日里	}	令和 7年1月	2KG-FD2A	BG	冷凍バン	F	D2AB-	139576
走行	Ť	馬力	シフト	<u> </u>	ブレーキ		ボラ	ディ内寸
1,262	km	240PS/177KW	M/T 6	速	エアー	長:6,280 高:2,110		n 幅:2,260 mm n 門高:2,050 mm
◎:良好	〇:通	* 常走行問題なし Δ:	要修理 /	:装備無し	※あくまでも	 当社判断基準によ	るもので	[*] ਰ
7	エンジン		7	電装関係	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7	キャヒ	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	i
異音 オイル混入 オイル漏れ 水混入	© © ©		P/W(運転席)	0000		シート ヘッドライト ウィンカー ワイパー	© ©	LED
水漏れ 燃料漏れ 排気 マフラー	© © ©		P/W (助手席) 坂道発進装置 異常ランプ オーディオ	© . © . © .		ミラー ア 点検項目	● 走行関 結果	1
マンフー ターボ 冷却水吹返	© ©		バックカメラ 電格ミラー	⊚ カラ ⊚	••••••	リーフサス エアサス	© ©	リヤエアサス
点検項目 ギア鳴き	ミッシ 結果 ©	ョン <u>状態</u>	タコグラフ ▼	◎ 2.0/上物仕様結果	状態	パワステ ハンドル 燃料タンク	◎ ◎ ◎ デフ	
ギア抜け クラッチ 異音 オイル漏れ リターダ	© © © /		床材質	, アル		点検項目 _{異音} オイル漏れ デフロック	結果 の の	状態
特記事項エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、ボデーキー4本。 記録簿 無()								
7	タイヤ頭	這 単位:mm	<u> </u>		タイヤナ	ナイズ		
14 —		#W·IIIII 4 - 4 14	_225/80R1		225/80R17.5 — 225/80R17.5	225/80R17.9 — 225/80R17.9	_	225/80R17.5
	_ [_	_		
スペア	 [<u>]</u>	4 –		スペア		225/80R17.5		

素材:スチール 備考:

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式		
冷凍バン	トランテックス	「V047L92-10」	令和 6年		
【備考】断熱材:サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。左サイド扉観音式。水抜き穴前後2対。 90度ストッパー、庫内灯3ケ、					

冷凍機/直結	菱重	TDJS50J-1L2 「4A2100603BL」	令和 6年

【備考】(外気温 +22℃) -30℃設定 +23.6℃ → -2.8℃ 1h 確認。稼動時間17h。

外装 キズ へこみ

うき

曲がり


サビ 補修跡

割れ

格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D FS240927062J	令和 6年
-------	---------	------------------------------	-------

【備考】PG寸法: 全長1555mm 全幅2180mm 有効長1285mm 有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。

外装状態					
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石		
有	確認済	無	無		



庫内 庫内 へこみ

床 汚れ

庫内 穴あき