

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年12月	2KG-FS70HZ	セルフクレーン	FS70HZ-545349
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
401km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長：8,480 mm 幅：2,390 mm 高：190 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材 前方綿板張り	デフ		
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
10	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
10	10	10	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
10	10	10	10	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				—			
				265/70R19.5			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	「T53535」	令和 5年11月
【備考】鳥居前方工具入れ5箇所、作業灯2個、鳥居フック2対、鳥居左右梯子、ステンレス工具箱、床フック7対、強化フック9対、安全帯スタンションボール2個、安全帯用スタンション穴2個、歩み板1セット、左右敷板入れ、床面後方滑り止め			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504H 「G503701」	令和 5年9月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93t吊り、ハイジャッキ、ラジコン、ウインチ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ