



外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	△	レギュレーター不良。 （開閉出来ず）	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左側カバ－擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ディスプレイオーディオ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス、ひび			
クラッチ	/		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ カバ－跡。			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎				

特記事項 スマートキー2個、燃料タンクキー4本、アドブルータンクキー2本、上物キー2本（シリンダー固着）。アイドリングストップOFFにできない。オートクルーズ付、バッテリー130F512個、サブエンジン用1個。

記録簿 有（R4/6、R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	8		7		265/70R19.5		265/70R19.5
	6		6		265/70R19.5		265/70R19.5
3	2	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
2	3	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			
		2	—		265/70R19.5		—



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ