

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年4月	2DG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-111522	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,061,812km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エア-	長: 9,450 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,520 mm 門高: 2,420. mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー付き、ヒーター付き

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキ-2本、ボデーキ-1本、エンジン交換(ディーラー履歴確認済み、記録簿無し)

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm





	6	8	
	8	8	
7	8	7	9
2	5	2	2
スベア		3	—

タイヤサイズ				
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	

<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「19W-08080」	令和 1年8月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、エアラインレール、水抜き穴前後4ヶ所、前壁アルミ縞板、床アルミ縞板、断熱厚みリヤ50mmサイド32mm、床板波打ち、門枠左右断熱樹脂割れ、右アオリ補修、庫内キズ汚れ有り、サブフレーム及び横根太サビ小、左側ステンレス：具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS70A-L2 「946200307BL」	令和 1年
【備考】冷え弱い、-30℃設定、1時間運転31.5℃→21.5℃確認(外気温32度)、積載運転時間:3925時間、コンデンサファンOK			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------