日付: RO7. 10/21

y na group	車両チェックシート	管理番号:1037070
-------------------	-----------	--------------

					_				
	車両情報								
車名 初年度登録		型式	形状			車台番号			
三菱ふそう	令和 1年8月	TPG-FEBS0		平ボディ		FEBS0-570066			
走行	馬力	シフト		ブレーキ			ボディ内寸		
163,206km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6	速	バキューム		長:5,010 高:375	mm 幅: 2,075 mm 門高:	mm mm	
○ : 良好 ○ : 通常	常走行問題なし △	」:要修理 / :装備	無し	※あくまでも当	4社判	断基準による	ものです		


◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
•	エンジ	ン	電装関係			F	キャヒ	ニ ン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0		エアコン	0		シート	0	擦れ、汚れ	
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	ハロゲン	
オイル漏れ		インタークーラーホース	オルタネーター	0		ウィンカー	0		
	i -	滲み	P/W(運転席)	0		ワイパー	0		
水混入	0		P/W(助手席)	0		ミラー	0		
水漏れ	0		坂道発進装置	0					
燃料漏れ	0		•••••	:	E/Gシステム		走行関	原	
排気	0		m**		現在故障コード【F6	点検項目	結果	状態	
マフラー	0		異常ランプ	(O)	FOEO】エンジン・ オイルへのスス含有量	リーフサス	0		
ターボ	0				が上限値を上回る	エアサス	/		
冷却水吹返	0		オーディオ	0	ナビ付き	パワステ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•	ミッ	ション	バックカメラ	0	カラー	ハンドル	0	擦れ	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	0		燃料タンク	(O)	スチール	
ギア鳴き	0		ETC	0	標準	然(49 ノ ソ	\cup	100L	
ギア抜け	©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	タコグラフ	/		F	デフ		
クラッチ		:	7	上物仁	 ±様	点検項目	結果	状態	
異音	0	:	点検項目	結果	状態	異音	0		
オイル漏れ	0		床材質	/	鉄板	オイル漏れ	0	フィラプラグ付近滲み	
リターダ	/			•		デフロック	/	•	
							•••••		


特記事項 看板消しペンキ跡 キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 記録簿 有(R2/3~R6/9)

F	タイ	ヤ残量		タイヤサイズ					
	8	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —			
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	245/80R17.5		
7	スペア	7			ペア	225/80R17.5			
				素材:スチール	備考:				

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
平ボディ	パブコ	5GHB 42 「0502」	令和 1年					
【備考】煽り3方開(セイコーラッ	ク1対 ロープフック:サイド13:	対/リヤ4ヶ所 ロープ穴6対						
【備考】								
【備考】		1	1					

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	/ <u>J</u> /	点傷有						





【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	----------------