日付: RO7, 10/21

♥ □ □ □ □ □ □ 車両チェックシート 管理番号: 1037071

デフロック /

車両情報								
車名	初年度登録	型式	形状		車台番号			
三菱ふそう	平成30年1月	2PG-FU74HZ	冷凍バン		FU74HZ-500676			
走行	馬力	シフト	ブレー	+	ボディ内寸			
894,606km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	-	長: 9,360 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,370 mm 門高: 2,320 mm			
D:良好 O:通常	常走行問題なし △	.:要修理 /:装備	無し ※あくまで	でも当社	判断基準によるものです			

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです								
▼ エンジン 電装関係				劉 係	F	キャヒ	ニ ン	
点検項目	結果	状態	点検項目 結身		状態	点検項目	結果	状態
異音	0				冷えない	シート		へたり
オイル混入	0		エアコン	\wedge	コンプレッサークラッ チ繋がらない(コンデン			シートカバー付き ·
オイル漏れ	0		エノコン		サファン及びヒューズ	ヘッドライト	• • • • • • •	LED
水混入	0			.	OK)	ウィンカー	0	
水漏れ	0	サブタンク汚れ	スターター	0		ワイパー	0	•
燃料漏れ	= () =	サブタンク接続コック	オルタネーター	• • • • • •		ミラー		右ミラーステー付け根 ガタ
44C	 i	にじみ	P/W(運転席)	0			•	
排気 _	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P/W(助手席)	0		F	走行関	係
マフラー	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	坂道発進装置	0		点検項目	結果	状態
ターボ	0	•	異常ランプ	0				
冷却水吹返	0	•	オーディオ	0		リーフサス	0	
F	Ξw	ション	バックカメラ	0	カラー	エアサス		リヤエアサス
点検項目	結	₹ 状態	電格ミラー	0		パワステ	0	
ギア鳴き	(i)		ETC	0	2.0	ハンドル		擦れ カバー付き
ギア抜け	0	:	タコグラフ	0	デジタル	燃料タンク		スチール
クラッチ	/			上物仁	上様		i	300L 300L
異音	0	:	点検項目	結果	状態	•	デフ	
オイル漏れ	0		床材質		アルミ	点検項目	結果	状態
リターダ		<u>:</u>	*******	i	キーストン	異音	0	
						オイル漏れ	0	
							• • • • • • •	

特記事項 スマートキー2ケ、ドアキー2本、燃料タンクキー2本、ボデ-キー5本、キャブ内装飾、室内部品外し穴、キャブルーフ凹み有り、サイ ドマーカー欠損箇所有り、サイドマーカー及び車高灯タイヤ灯不灯

記録簿 有(H31/1~R2/1、R4/1~R6/12)


	タイ	ヤ残量		<u> </u>	タイヤ	サイズ		
	12	11	<u>単位:mm</u>		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	_							
12	12	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
5	6	7	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	スペア	10			ペア	11R22.5 16PR		
				素材:アルミ 備考:スペアスタッ		ドレス		


上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
冷凍バン	トランテックス	[V040D82]	平成30年1月				

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ、パレティナガイド、エアリブ、結露防止シート、断熱厚み確認リヤ75mmサイド75mm、水 抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョロダーレール4列、左側ステンレス観音サイドドア2ヶ所、Rステンレス観音ドア、庫内キズ汚れ有り、右 樹脂工具箱、ステンレスサイドバンパー、ステンレスリヤフェンダー

冷凍機/サブE/G(スタンバイ付)	菱重	TU100SA-EVXMR 「795600321AL」	平成29年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	亀裂					





【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------