

| 車両情報 |         |     |       |                 |                 |
|------|---------|-----|-------|-----------------|-----------------|
| 車名   | 初年度登録   | 型式  | 形状    | 車台番号            |                 |
| トレクス | 平成27年2月 |     | 粉粒運搬車 | FFB12402-0240-A |                 |
| 走行   | 馬力      | シフト | ブレーキ  | ボディ内寸           |                 |
|      |         |     | エアー   | 長：<br>高：        | mm 幅：<br>mm 門高： |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | エアコン     | ／  |    | シート    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    | スターター    | ／  |    | ヘッドライト | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    | オルタネーター  | ／  |    | ウィンカー  | ◎  |    |
| 水混入   | ／  |    | P/W（運転席） | ／  |    | ワイパー   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    | P/W（助手席） | ／  |    | ミラー    | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    | 坂道発進装置   | ／  |    |        |    |    |
| 排気    | ／  |    | 異常ランプ    | ／  |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  | ／  |    | オーディオ    | ／  |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ／  |    | リーフサス  | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    | 電格ミラー    | ／  |    | エアサス   | ／  |    |
|       |    |    | ETC      | ／  |    | パワステ   | ／  |    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |    | ハンドル   | ／  |    |
|       |    |    |          |    |    | 燃料タンク  | ／  |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    | 床材質      | ／  | 鉄板 | 異音     | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |    |





特記事項 右側ステンレス工具箱、作業灯左側1後部2(不灯)

記録簿 有 (R7/2)

| タイヤ残量 |    |    |    | タイヤサイズ                     |              |              |              |
|-------|----|----|----|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm |    |    |    |                            |              |              |              |
| 9     | 9  | 10 | 10 | 11R22.5 16PR               | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —     | —  | —  | —  | —                          | —            | —            | —            |
| 15    | 15 | 15 | 15 | 11R22.5 16PR               | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スベア   |    |    |    | —                          | —            | —            | —            |
|       |    |    |    | スベア                        | —            | —            | —            |
|       |    |    |    | 素材：スチール      備考：スベア欠、F左段減り |              |              |              |

| 上物仕様                                                            |        |                          |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------|
| 上物名                                                             | メーカー   | 型式「製造番号」                 | 年式      |
| 粉粒体運搬車                                                          | 極東開発工業 | KA15-44C<br>「14J03003 N」 | 平成26年3月 |
| 【備考】 品名:バラセメント、最大積載量:13700kg、容積:13700L、比重:1.000、3室、コーションプレート色縫せ |        |                          |         |
|                                                                 |        |                          |         |
| 【備考】                                                            |        |                          |         |
|                                                                 |        |                          |         |
| 【備考】                                                            |        |                          |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       |    |



|          |           |    |     |        |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |