

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成16年1月		コンテナ車	福〔91〕413福
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア-	長: 12,420 mm 幅: 2,480 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W（運転席）	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/				
マフラー	/		オーディオ	/				
ターボ	/		バックカメラ	/				
冷却水吹返	/		電格ミラー	/				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/					リーフサス	◎	
ギア抜け	/					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	/	
異音	/					ハンドル	/	
オイル漏れ	/					燃料タンク	/	
リターダ	/							
			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
			床材質	/	木材	異音	/	
						オイル漏れ	/	
						デフロック	/	

特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
14	13	5	4	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
9	6	9	9	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
—	—	—	—	—	—	—	—





スペア			3	—			

				スペア	<u>275/70R22.5</u>	—	

素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本トレクス	PLC241AE 「PLC241AE002」	平成16年1月
【備考】中央緊締装置3対、ツイストロック4対、床板腐食剥がれ有り、左右貫通工具箱(腐食有り)、左側樹脂工具箱、右側バスケット			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------