日付:R07. 10/22	Na eki	<b>ロUP 車両チェ</b>	ックシート	管理番号:1	037079
		車両	情報		
車名	初年度登録	型式	形状	車台	台番号
トレクス	平成30年10月		コンテナ車	NCCTB3	4081-6520
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボ	ディ内寸
			エアー	長: 12,140 m 高: 1,990 m	m 幅: 2,470 mm m 門高: mm
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常:</li></ul>	走行問題なし Δ:勁	要修理 /:装備	無し ※あくまでも	当社判断基準によるもの	)です
<b>▼</b> エンジン		▼電装	関係	<b>▶</b> ‡₽	ビン
点検項目 結果	状態	点検項目 結果	_	点検項目 結果	-
異音 /   オイル混入 /		エアコン /		シート /	
オイル漏れ		オルタネーター /	<b></b>		後: 右割れ
水混入		P/W (運転席) /		ワイパー	
水漏れ /		P/W(助手席) /		≥5- /	· <b>p</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
燃料漏れ		坂道発進装置 /			· <b>i</b>
排気		異常ランプ・・/	·	▶ 走行	関係
マフラー		オーディオ・・	:	点検項目 結果	<b>状態</b>
ターボ /	•••••	バックカメラ  /	:	リーフサス ◎	:
冷却水吹返   /	•••••	電格ミラー	:	エアサス /	· <b>p</b> ······
<b>ア</b> ミッショ	`` <i>I</i>	ETC /		パワステ /	-
点検項目に結果	状態	タコグラフ /	:	ハンドル /	•
ギア鳴き	1/ (/山	▶ 上物化	<b></b>  十様	燃料タンク   /	
		点検項目 結果		<b>ア</b> デフ	
ギア抜け    /			鉄板	点検項目に結果	<b>状態</b>
クラッチ / 異音 /		小竹貝 /	■UXTIX	異音	17 (78)
オイル漏れ				オイル漏れ	•
リターダ				デフロック /	•
99 9 17 1				7 7 1 9 9 7	· <b>:</b>
特記事項左右ブレーキ	ランプレンズ割れ				
記録簿無()					
	=	_	7 / 1-1-	+ / ¬"	
▼ タイヤ残い	<b>■</b> 単位:mm	<u>*</u>	タイヤサ	)1 <u>A</u>	
0 2 1		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
7 4 1	_	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3 2 1	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア 1	1 1				

スペア

素材:スチール\_\_\_


備考:スペアプライ数違い


11R22.5 14PR


11R22.5 16PR

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
海上コンテナ	日本トレクス	NCCTB34081 「NCCTB34081-6520」	平成30年10月			
【備考】ツイストロック1対						
コンテナボックス						
	ポドア 唐内悠み側述法 唐内述法》	l 区内寸長さ:11820mm、水抜き穴後:	人間のた所 前辟シート載せ 前辟			
外側スコップ掛け及び箒立て、庫内			つ例とグが、 的至フ 「戦化、的至			
【備考】						

	外装		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	







【外装】 【ボデー内】

外装   外装   うき   曲がり   サビ   補修跡   割れ   庫内   庫内   穴がき   男
--